

DB/DBE/DBR

Richtung Drehmomentschlüssel mit Messuhranzeige



DB12N4



DB100N



DBE700N



Schleppzeiger (rote Nadel)

DB Zubehör



846

Transportkoffer (S.46)

Teilenummer	Abmessungen [mm]	Gewicht [kg]
846	DB100N-S, CDB100N×15D-S oder darunter (H170 × W500 × D100)	1.0
847	DB280N-S, CDB280N×22D-S oder darunter (H170 × W740 × D100)	1.6

Inspektion Uhrenanzeige Direktablesung RoHS

- Mit Schleppzeiger für einfaches Ablesen
- ideal für die Drehmomentmessung und Anwendungen der Qualitätskontrolle

Genauigkeit ±3%

Modell S.I	Drehmomentbereich [N·m/kN·m]		Gesamtlänge [mm]	Antriebsvierkant [mm]	Gewicht [kg]
	min. - max.	Skalenteilung			
DB1.5N4-S	0.2-1.5	0.02	205	6.35	0.4
DB3N4-S	0.3-3	0.05			
DB6N4-S	0.6-6	0.1			
DB12N4-S	1-12	0.2	245	9.5	0.6
DB25N-1/4-S	3-25	0.5			
DB25N-S					
DB50N-S	5-50	1	320	12.7	1.0
DB100N-3/8-S	10-100				
DB100N-S					
DB200N-S	20-200	2	500	19.0	1.65
DB280N-1/2-S	30-280				
DB280N-S					
DB420N-S	40-420	5	890	25.4	2.5
DBE560N-S	50-560				
DBE700N-S	70-700				
DBE850N-S	100-850	10	1260	38.1	5.5
DBE1000N-S	100-1000				
DBE1400N-S	200-1400				
DBE2100N-S	200-2100	20	2140	44.5	6.4
DBE2800N-S	300-2800				
	kN·m				
DBR4500N-S	0.5-4.5	0.05	1285		26.5
DBR6000N-S	0.6-6	0.1	1585		27.5

Hinweis

1. Alle Modell auch OHNE Schleppzeiger lieferbar. Bei Bestellung bitte ohne "S" bestellen. (Z. B. DB100N)
2. Die DBR-Modelle erfordern eine Winde oder ein mechanisches Anzugsgerät. (Flaschenzug)
3. Die DBR-Modelle werden auf Anfrage geliefert.
4. Verwenden Sie Modelle, die einen Antriebsvierkant über 1 "ZOLL haben, mit einem Durchsteck-Schlüsseleinsatz.